Ubernahme der SLS - Baustelle 1. Juli 1999

Zustand Baustelle und Ausgangslage für die Montagearbeiten

Technical Gallery

Gereinigt
Staubfrei
Trafo's montiert
Gerüst montiert
Elektrokomponenten eingemessen

Linac - Bunker

Gereinigt
Staubfrei
Elektrotrassen montiert
Elektrokomponenten eingemessen
Kühlwasserversorgung montiert
Vermessungsnetz erstellt
Lüftung montiert


Tunnel

Gereinigt
Staubfrei
Elektrotrassen montiert
Kühlwasserversorgung ist montiert
Girdersockel montiert
Boosterkonsolen montiert
Vermessungsnetz erstellt
Lüftung montiert
Beleuchtung montiert
Tunnelzugang bei 3B, 5B, 8B, 10B

Experimentierhalle

Rundlaufkran betriebsbereit Vermessungsnetz erstellt





Montagearbeiten Juli 1999

Technical Gallery

Kabel verlegen

Rahmen für Racks montieren

Einrichten Vormontageplatz Elektriker

2 Einrichten Vormontageplatz Vakuumkammern

Einrichten Vormontageplatz Diagnostic
Zusammenbau Vakuumkammern LTB Teil1

Linac - Bunker

Kabel verlegen

Linac: Ver

Vermessung

Montagevorbereitung
Montage Beschleuniger

LTB:

Blue Line Transferlinie

Beamdump Schrottbetonbalken setzen

Beamdump Montage Permanentmagnet Montage Montage Ablenkmagnet 45° / 15°

Montage Kühlsystem
Montage Kabelpritschen


Überwachung PSS installieren

Tunnel

Kabel verlegen
Überwachung PSS installieren
Vermessungsnetz nachmessen
Montage Mover Supports

Experimentierhalle

- 6 Einrichten Vormontageplatz Girder
- 7 Einrichten Vormontageplatz Undulatoren
- 8 Einrichten Vormontageplatz Magnete
- Einrichten Vormontageplatz und Lagerplatz Vakuumkamem Einrichten Ausheitzvorrichtung Vakuumkammern
- Einrichten Lagerplatz Racks
- Einrichten Vormontageplatz Kühlung
- 12 Einrichten Lagerplatz Vermessung



Montagearbeiten August 1999

Technical Gallery

Kabel verlegen
Rahmen für Racks montieren
Klystronspeisung Montage
Support Wellenleiter Montage
Klystronspeisung Elektroanschluss PSI-Kabel
Elettra Thomcast Kabel ziehen
Wasseranschluss Linac
Elektrozuleitung Linac
PSS Installation

Linac - Bunker

SU-Zone am Bunkereingang einrichten Kabel verlegen Überwachung PSS installieren

Linac:

Montage Beschleuniger Medienanschlüsse Anschluss Vorortsteuerung

Diagnostic Montage

Diagnostic Montage

Power-Supplies Medienanschlüsse

LTB:

Ablenkmagnet 45°/15° Montage Ablenkmagnet 45°/15° Vermessung Beamdump Medienanschlüsse Kühlleitungen verlegen


Verkabelung


Tunnel

Kabel verlegen
Überwachung PSS installieren
Montage Mover Supports
Mover montieren
Mover vermessen
Mover Test der Vorortsteuerung

Experimentierhalle

Einrichten der Vormontageplätze
Einrichten der Lagerplätze
Einrichten Vormontageplatz Vakuumkammern
Einrichten Ausheizvorrichtung Vakummkammern





Montagearbeiten September 1999

Technical Gallery

Power Supplies Linac Inbetriebnahme Power Supplies LTB Inbetriebnahme Kabel verlegen Rahmen für Racks montieren Booster Klystronspeisung Montage Booster Elettra Thomcast Kabel ziehen Vermessung RF Standorte Booster Vakuumkammern Vormontage

Linac - Bunker

Kabel verlegen

Überwachung PSS installieren

Dachbalken Anlieferung und Montage Lage 1 und 2 (Nr. 163 - 180 und 364 - 380)

Linac:

Commissioning Gun

Commissioning HF-System

Wasseranschluss Druckluftanschluss Elektroanschluss

Diagnostic-Elemente Montage und Installation

LTB:

Anschluss der Magnete

Montage der Vakuumsysteme

Tunnel

Kabel verlegen

Überwachung PSS installieren

Booster:

g PSS installieren
Dipole Montage BD-1H bis BD-2H (31Stk.)

Korrekturmagnete Montage CH/CV 1S bis CH/CV3A (27 Stk.)

Vermessen und positionieren der Magnete Demontage der Magnetoberteile

Montage der Vakuumkammern (8 Stk.)

Montage der Magnetoberteile

SR:

Mover Montage

Mover Vermessung

Mover Test mit Vorortsteuerung


Mover Elektroanschluss

Experimentierhalle

Protein 6S Stabilitätstest Boden Vermessungsnetz erstellen

Vormontageplatz Injektion / Extraktion einrichten





Montagearbeiten Oktober 1999 **Technical Gallery** Power Supplies Linac Inbetriebnahme Booster Elettra Thomcast Kabel ziehen Booster Klystron Montage Booster Vakuumkammem Vormontage Montage der Racks **PSS** Installation Linac - Bunker Notausgang Linac: Structure conditioning Linac commissioning LTB: Anspeisungsanschlüsse Montage Beam-Dump-Zusatzabschirmung Montage Tunnel Booster: Korrekturmagnete Medienanschlüsse Dipole Medienanschlüsse Vermessen und positionieren der Magnete Diagnostic Kabel verlegen SR: Mover Montage Mover Vermessung Mover Test mit Vorortsteuerung Notausgang 4 Mover Elektroanschluss Girder GE-2S, GM-2S, GM-2L und GE-2L Montage Vermessen und positionieren der Girder Dip-l BXZ Experimentierhalle mm Anlieferung Klystron Booster Zusammenbau und Vermessung der Girder GE-2S, GM-2S, GM2M, GE-2M und GE-03M Zusammenbau Vakuumkammern SR CA-02, CA-03 Ausheizen Vakuumkammern SR CA-02 Protein 6S Stabilitätstest Boden Feinmechan. Messlabor Notausgang 53

Montagearbeiten November 1999

Technical Gallery

Power Supplies Dipole Booster Inbetriebnahme

Power Supplies Korrekturmagnete Booster Montage und Anschluss

Interlocktest Klystronsteuerung mit Wasserlast Klystronspeisung + Wasserlast Test

Booster Vakuumkammern Vormontage

Montage der Racks

Montage PSS Überwachung

Linac - Bunker

Linac:

Acceptance tests

Tunnel

Booster:

SR:

Korrekturmagnete Montage CH/CV 4A - CH/CV 6B (20Stk.)

Dipole Montage BD-3fd-bis BF-4C (22Stk.) BD 3C-BD4H Vermessen und positionieren der Magnete

Demontage der Magnetoberteile Vakuumkammem Einbau (6 Stk.)

Magnetoberteile Montage Magnete Medienanschlüsse

Diagnostic Kabel verlegen Girder GE-02L - GE-04L Montage

Vermessen und positionieren der Girder

Montage HPS und HLS

TLS

TLS

CA 02 / CA 03

QOI- QF3 Menta

CH/CV4A-CH/CV5A

Notausgang 4

Experimentierhalle

Zusammenbau und Vermessung der Girder GM-03M - GE-05L Zusammenbau Vakuumkammern SR CA-03, CA-04, CA-05 Ausheizen Vakuumkammern SR CA-02, CA-03, CA-04

Protein 6S

Stabilitätstest Boden Aufbau Optics Hutch

Montagearbeiten Dezember 1999

Technical Gallery

Booster Interlocktest Klystronsteuerung
RF - Booster Test Klystronsteuerung mit Wasserlast
Test Klystronspeisung
RF - SR 1&2 Wellenleiterhalterung montieren
BTS PS's Quadrupole Montage
Booster Vakuumkammem Vormontage
Montage der Racks
Montage PSS Überwachung

Linac - Bunker

Linac: LTB: Acceptance tests

Medieanschlüsse

Tunnel

PSS Installation

Booster:

Korrekturmagnete Montage CH/CV-6C -CH/CV 6S (7 Stk.)

Dipole Montage BD-4D bis BD-4H (9 Stk.) BD 5H - R 7 5D

Vermessen und positionieren der Magnete

Demontage Magnetoberteile Vakuumkammer Montage (2 Stk.) Magnetoberteile Montage

Magnetoberteile Montage Diagnostic-Kabel verlegen

3 SR:

Girder GE-05L - GM-06L Montage

Dipole Montage BE-028 bis BE-04S (7 Stk.)

Vermessen und positionieren der Girder und Dipole

Demontage der Magnetoberteile

Vakuumkammer CA-02, CA-03 Montage 445

Montage der Magnetoberteile Magnete Medienversorgung


Vakuumkomponenten Medienanschluss

Montage HPS und HLS

Experimentierhalle

Anlieferung Boosterkavität+LLE
Booster Vakuumkammem Vormontage
Booster Septum Vakuumtest
SR Septum Vakuumtest
BTS PS's Quadrupole Montage
Zusammenbau und Vermessung der Girder GM-05L - GE-06M
Zusammenbau Vakuumkammern SR CA-05, CA-06
Ausheizen Vakuumkammern SR CA-04, CA-05

Protein 6S Aufbau Optics Hutch



Montagearbeiten Januar 2000 **Technical Gallery**

Power Supplies Dipole Montage

Power Supplies Dipole Booster Inbetriebnahme

RF Booster LLE Montage

Montage Wellenleiter Verbindung mit Klystron

RF - SR 1&2 Klystron Montage

Wasserkühlkreislauf Montage Klystronspeisung 1 Montage

RF - SR 3&4 Wellenleiterhalterung montieren

Booster Vakuumkammern Vormontage

Montage PSS Überwachung

Montage Doppelboden

Linac - Bunker

Lieferung und Montage der Kabelkanalabdeckungen Linac Acceptance tests (Reserve)

Tunnel

Dachbalken 150 - 157 **PSS** Installation

Lieferung und Montage der Kabelkanalabdeckungen

LTB:

Transferlinie LTB 2. Teil Montage Infrastruktur und Support

Booster:

Dipole Montage BD-5H - BD-6H (31 Stk.)

Vermessen und positionieren der Magnete

Demontage der Magnetoberteile

Vakuumkammer Montage BOVA 5EF - BOVA 6EF (8 Stk.)

Magnetoberteile Montage Dipole Medienanschluss

Korrekturmagnete Medienanschluss Diagnostic Kabelanschlüsse

Kavität Montage Mechanik Wellenleiter Montage Kavität Anschlüsse

Kavität Verkabelung Elettra Thomcast Anschluss Kavität Low Power Test und High Power Test

Kävität Dauertest 3. Woche Januar

4 SR:

Girder GM-06L - GE-08L Montage

Dipele BX6 - BE 085 Valeum hum. 6+7 Vermessen und positionieren der Girder

Magnetoberteile Demontage Magnetoberteile Montage Magnete Medienversorgung

Vakuumkomponenten Medienanschluss


Montage BPM alignment

Experimentierhalle

Zusammenbau und Vermessung der Girder GE-07M - GE-09L Zusammenbau Vakuumkammern SR CA-06, CA-07, CA-08 Ausheizen Vakuumkammem SR CA-6, CA-7

Protein 6S Aufbau Optics Hutch Aufbau Experiments Hutch

Material 4S Aufbau Hutches



Montagearbeiten Februar 2000

Technical Gallery

Kontrollraum Installationen

Power Supplies Dipole Booster Inbetriebnahme Klystron 1&2 Montage Klystron 1&2 Anschluss Wasserkühlkreislauf Klystronspeisung 1 Montage Booster Vakuumkammem Vormontage Montage PSS Überwachung

Linac - Bunker

Linac Acceptance tests (Reserve)

Tunnel

Dachbalken 150 - 157 Demontage

PSS Installation

LTB:

Transferlinie LTB 2. Teil Montage der Magnete, Vakuum- und Diagnostik-

komponenten

Booster: /

Quadrupole Montage (18 Stk.)

Vermessen und positionieren der Magnete

Demontage der Magnetoberteile Vakuumkammer Montage (9 Stk.) Magnetoberteile Montage

Korrekturmagnete Medienanschluss Quadrupole Medienanschluss Dipole Medienanschluss

Vakuumkomponenten Medienanschlüsse

Diagnostic Kabelanschlüsse Diagnostic Inbetriebsetzung Injektion Kin und Yin montieren

Injektion KIN und Yin Medienanschlüsse

4 SR:

Girder GE-08L - GE-10L Montage

Dipole Montage BX-04 bis BX-10 (19 Stk.) BX08- BX10 Vermessen und positionieren der Girder und Dipole

Magnetoberteile Demontage

Vakuumkammer Montage CA-04 bis CA-09 Magnetoberteile Montage

Magnete Medienversorgung

Vakuumkomponenten Medienanschluss

Montage BPM alignment


Experimentierhalle

Zusammenbau und Vermessung der Girder GE-9L - GE-11M Zusammenbau Vakuumkammern SR CA-09, CA-10 Ausheizen Vakuumkammern SR CA-09, CA-09

Protein 6S Aufbau Optics Hutch

Aufbau Experiments Hutch Aufbau Control Hutch

Material 4S Aufbau Hutches



Montagearbeiten März 2000

Technical Gallery

Power Supplies Quadrupole Booster Montage und Elektroversorgung

Power Supplies Sextupole Booster Elektroversorgung

Power Supplies Korrekturmagnete Booster Montage und Elektroversorgung

Power Supplies Boostermagnete Inbetriebnahme

Klystronspeisung 1 Montage

Klystronsteuerung 1 Interlocktest mit Wasserlast

Booster Vakuumkammern Vormontage

Linac - Bunker

Linac Acceptance tests (Reserve)

Tunnel

Dachbalken Nr. 93 -104 und 147 - 158 Montage **PSS** Installation

LTB:

Transferlinie LTB 2. Teil Medienanschlüsse

Booster

Sextupole Montage (18 Stk.)

Vermessen und positionieren der Magnete Vakuumkammer Montage (18 Stk.)

Magnetoberteile Montage

- Korrekturmagnete Medienanschluss

Multipole Medienanschluss

Dipole Medienanschluss

Magnete Inbetriebnahme ohne Strahl Vakuumkomponenten Medienanschlüsse Vakuumkomponenten Inbetriebnahme

Diagnostic Kabelanschlüsse Diagnostic Inbetriebsetzung

Septum Yex Montage und Medienanschluss Septum Yin Medienanschluss und Inbetriebnahme Kicker Kex Montage und Medienanschluss

Kicker Kin Medienanschluss und Inbetriebnahme

BTS:

Blue Line Transferlinie

Kabelpritschen Montage Kühlleitungen Montage Magnetsupports Montage

Dipole Montage

PS's Montage und Medienanschlüsse

SR:

Girder GE-10L - GE-12L Montage

Dipole Montage BE-10M bis BE-12L (7 Stk.) Vermessen und positionieren der Girder und Dipole

Magnetoberteile Demontage Vakuumkammer CA-10 Montage

Magnetoberteile Montage Magnete Medienversorgung

Vakuumkomponenten Medienanschluss

Montage BPM alignment Installation Front End 6S

Experimentierhalle


Zusammenbau und Vermessung der Girder GE-11M - GE-12L und GE-01L Zusammenbau Vakuumkammern SR CA-10, CA-11 und CA-12 Ausheizen Vakuumkammem SR CA-10, CA-11

Protein 6S Aufbau Optics Hutch

Aufbau Experiments Hutch Aufbau Control Hutch

Optics Installation und Test

Material 4S Aufbau Hutches



Montagearbeiten April 2000

Technical Gallery

Power Supplies Korrekturmagnete Booster Montage und Elektroversorgung

Power Supplies MagneteBooster Elektroanschlüsse

Power Supplies Magnete Booster Inbetriebnahme

Power Supplies BTS Medienanschlüsse Power Supplies BTS Inbetriebnahme

Klystron 3&4 Montage

Klystron 3&4Wasserkühlkreislauf Anschlüsse

LLE 1&2 Montage

Klystronspeisung 2 Montage

Klystronsteuerung 2 Interlocktest mit Wasserlast

Klystronspeisung + Wasserlast 2 Test

Linac - Bunker

Tunnel

Dachbalken Nr. 1-30 und 62 - 162 Montage PSS Inbetriebnahme des gesamten Messnetzes

LTB:

Transferlinie LTB 2. Inbetriebnahme ohne Strahl

Booster

Magnete Inbetriebsetzung
Vakuum Gesamtlecktest
Vakuum Inbetriebsetzung
Diagnostic Kabelanschlüsse
Septum Yex Medienanschluss
Septum Yin Inbetriebnahme
Septum Yex Inbetriebnahme
Kicker Kex Inbetriebnahme

BTS:

Quadrupole Montage

Quadrupole Medienanschlüsse Vakuumkomponenten Montage

Vakuumkomponenten Medienanschlüsse

Diagnostikelemente Montage

SR:

Girder GE-01L - GE-01S Montage Dipole Montage BE-01L, BX-01

Vermessen und positionieren der Girder und Dipole

Magnetoberteile Demontage

Vakuumkammer CA-11 und CA-12 Montage

Magnetoberteile Montage Magnete Medienversorgung

Vakuumkomponenten Medienanschluss

Montage BPM alignment

Diagnostic - Elemente Kabelanschlüsse

Experimentierhalle


Zusammenbau und Vermessung der Girder GE-01L - GE-01S Zusammenbau Vakuumkammern SR CA-01 und CA-12 Ausheizen Vakuumkammern SR CA-11, CA-12 und CA-01

Protein 6S Frontend Inbetriebnahme

RF-Finger Ausheizen der Vakuumelemente

Aufbau Experiments Hutch Aufbau Control Hutch Optics Installation und Test

Material 4S Aufbau Hutches Surfaces9L Aufbau Hutches



Montagearbeiten Juni 2000

Technical Gallery

High Power Test Kavität 1&2

Linac - Bunker

Tunnel

Dachbalken Nr. 236 - 258 und 248 - 257

Booster

Magnete Inbetriebnahme ohne Strahl

Diagnostic Inbetriebsetzung Septum Yex Inbetriebnahme

Magnete Vermessung

BTS: SR:

Magnete Inbetriebnahme Vakuumkomponenten Inbetriebnahme

Montage BPM alignment

Diagnostic - Elemente Kabelanschlüsse

High Power Test Kavität 1&2
Frontend 9L Einbau und Medienanschluss

Frontend 4S Einbau


Experimentierhalle

Protein 6S Ausheizen der Vakuumelemente

Aufbau Beamline Hutch Optics Installation und Test

Materials 4S Hutches Montage

Surfaces 9L Montage der Optical Experimental Huches



Montagearbeiten Juli 2000

Technical Gallery

Power Supplies QuadrupoleSR Montage und Medienanschlüsse Power Supplies Sextupole SR Montage und Medienanschlüsse

Linac - Bunker

Linac in Betrieb

Tunnel

Booster:

Inbetriebsetzung

SR:

Montage BPM alignment

Diagnostic - Elemente Kabelanschlüsse Vakuumelemente Kabelanschlüsse

Frontend 4S Einbau und Anschluss Frontend 9L Einbau und Anschluss

Experimentierhalle

Protein 6S Ausheizen der Vakuumelemente


Aufbau Beamline Hutch Optics Installation und Test

Materials 4S Optics Installation
Hutches Installation

Hutches Medienanschlüsse

PSA Montage

Surfaces 9L Montage der Optical Experimental Huches



Montagearbeiten August 2000

Technical Gallery

Power Supplies QuadrupoleSR Montage und Medienanschlüsse Power Supplies Sextupole SR Montage und Medienanschlüsse

Linac - Bunker

Linac in Betrieb

Tunnel

Booster: SR

Inbetriebsetzung

Magnete Inbetriebnahme ohne Strahl

Montage BPM alignment

Diagnostic - Elemente Kabelanschlüsse Vakumkomponeneten Inbetriebnahm

Frontend 4S Frontend Medienanschluss

Frontend Inbetriebnahme ohne Strahl

Experimentierhalle

Protein 6S Ausheizen der Vakuumelemente


Aufbau Beamline Hutch

Materials 4S Optics Installation

Diffractometer Installation Hutches Medienanschlüsse

PSA Montage

Surfaces 9L Montage der Control Experimental Huches



Montagearbeiten September 2000

Technical Gallery

Power Supplies QuadrupoleSR Medienanschlüsse und Inbetriebnahme Power Supplies Sextupole SR Medienanschlüsse und Inbetriebnahme Power Supplies Correctors Montage Klystron 3&4 Montage Klystronspeisung 3&4 Montage Interlocktest Klystronsteuerung 3 Test mit Wasserlast

Linac - Bunker

Linac in Betrieb

Tunnel

Booster:

Inbetriebsetzung

SR:

Magnete Inbetriebsetzung ohne Strahl Diagnostic - Elemente Kabelanschlüsse Vakuum ID's Ersatzrohre Montage

Frontend 4S Inbetriebnahme ohne Strahl

Experimentierhalle

Protein 6S Ausheizen der Vakuumelemente

Aufbau Labor


Materials 4S Optics Installation

Diffractometer Installation Hutches Medienanschlüsse

PSA Montage PSA Inbetriebnahme

Surfaces 9L Montage der Control Experimental Huches

Vermessungsnetzwerk kontrollieren



Montagearbeiten Oktober 2000

Technical Gallery

Power Supplies Correctors Montage und Medienanschlüsse Power Supplies QuadrupoleSR Inbetriebnahme Power Supplies Sextupole SR Inbetriebnahme Klystronspeisung 4 Montage Klystronsteuerung 3 Interlocktest mit Wasserlast Klystronsteuerung 4 Interlocktest mit Wasserlast Klystronspeisung + Wasserlast 3 Test

Linac - Bunker

Tunnel

Dachbalken Nr. 257-304 Anlieferung und Montage SR: Vakuum ID's Ersatzrohre Montage

Kicker Montage K1-K4 Kicker Medienanschluss Septum Montage Y1-Y4 Septum Medienanschluss

Diagnostic - Elemente Kabelanschlüsse

Lecktest Speicherring Vermessungsnetzwerk kontrollieren

Experimentierhalle

Protein 6S Vakuumtank Installation


Aufbau Labor

Optics Installation und Test

Materials 4S Optics Installation

Diffractometer Installation PSA Inbetriebnahme

Surfaces 9L Montage der Control Experimental Huches



Montagearbeiten November 2000

Technical Gallery

Power Supplies Dipole Montage und Medienanschlüsse

Power Supplies Correctors Medienanschlüsse und Inbetriebnahme

Power Supplies Dipole SR Inbetriebnahme Power Supplies Sextupole SR Inbetriebnahme

LLE 3&4 Montage
LLE 3&4 Verkabelung
Rückkühler 3&4 Montage
Rückkühler 3&4 Medienanschlüsse
Wellenleiter Kavität 3&4 Montage
Kavität 3&4 und LLE Low Power Test
Kavität 3+4 und LLE High Power Test

Linac - Bunker

Tunnel

Dachbalken Nr. 200-205, 305-361 Anlieferung und Montage SR:

Septum TL2 Se Medienanschlüsse Kicker TL2 Ke Medienanschlüsse Septum TL2 Se Inbetriebsetzung Kicker TL2 Ke Inbetriebsetzung Magnete Inbetriebsetzung ohne Strahl Kavität 3&4 Montage Wellenleiter Kavität 3&4 Montage Kavität 3&4 Verkabelung

Kavität 3&4 Vakuumanschlüsse

Kavität 3&4 Montage der prov. Abschirmung

Kavität und LLE Low Power Test Kavität und LLE High Power Test Diagnostic - Elemente Kabelanschlüsse Diagnostic Inbetriebsetzung ohne Strahl

Lecktest Speicherring

Vakuumsystem Inbetriebsetzung

Experimentierhalle

Protein 6S Vakuumtank Installation

Aufbau Labor


Optics Installation und Test

Materials 4S Optics Installation

Diffractometer Installation PSA Inbetriebnahme

Surfaces 9L Montage der Control Experimental Huches

Installation Gas Cell Installation Chopper



Montagearbeiten Dezember 2000

Technical Gallery

Power Supplies Correctors Inbetriebnahme Power Supplies Dipole SR Inbetriebnahme Kavität 3+4 und LLE High Power Test

Linac - Bunker

Tunnel

Dachbalken Nr. 206-256 Anlieferung und Montage

SR:

Septum TL2 Se Inbetriebsetzung Kicker TL2 Ke Inbetriebsetzung Kavität 3+4 und LLE High Power Test Magnete Inbetriebsetzung ohne Strahl Diagnostic Inbetriebsetzung ohne Strahl

Experimentierhalle


Protein 6S Vakuumtank Installation

Optics Installation und Test

Materials 4S Optics Installation Optics Test

Diffractometer Installation

Surfaces 9L Montage der Control Experimental Huches



Montagearbeiten Januar 2001

Technical Gallery

Linac - Bunker

Linac in Betrieb

Tunnel


Installation BPM alignment Inbetriebsetzung Speicherring

Experimentierhalle

Protein 6S Optics Installation und Test

Materials 4S Optics Test
Diffractometer Installation
Diffractometer Test

Surfaces 9L Montage der Infrastruktur Experimental Huches



Montagearbeiten Februar 2001

Technical Gallery

Linac - Bunker

Linac in Betrieb

Tunnel

Installation BPM alignment Inbetriebsetzung Speicherring

Experimentierhalle


Protein 6S Optics Installation und Test

Diffractometer Installation und Test

Materials 4S Optics Test

Diffractometer Test

Surfaces 9L Montage der Infrastruktur Experimental Huches



Montagearbeiten März 2001

Technical Gallery

Undulator Vormontage

Linac - Bunker

Linac in Betrieb

Tunnel

Inbetriebsetzung Speicherring

Experimentierhalle


Protein 6S Optics Installation und Test

Diffractometer Installation und Test

Materials 4S Optics Test

Diffractometer Test

Surfaces 9L Montage der Infrastruktur Experimental Huches



Montagearbeiten April 2001

Technical Gallery

Undulator Vormontage

Linac - Bunker

Linac in Betrieb

Tunnel

Inbetriebsetzung Speicherring

Experimentierhalle


Protein 6S Optics Installation und Test
Diffractometer Installation und Test

Materials 4S Diffractometer Test ohne Strahl

Surfaces 9L Installation ID

Medienanschlüsse ID

Montage der Infrastruktur Experimental Huches



Montagearbeiten Mai 2001

Technical Gallery

Undulator Vormontage

Linac - Bunker

Linac in Betrieb

Tunnel

Inbetriebsetzung Speicherring

Experimentierhalle


Protein 6S Optics Installation und Test
Diffractometer Installation und Test

Materials 4S Diffractometer Test ohne Strahl

Surfaces 9L Installation ID

Medienanschlüsse ID

Montage der Infrastruktur Experimental Huches



Montagearbeiten Juni 2001

Technical Gallery

Linac - Bunker

Linac in Betrieb

Tunnel

Inbetriebsetzung Speicherring

Experimentierhalle

Protein 6S Optics Installation und Test

Diffractometer Installation und Test

Undulator Integration

Materials 4S Diffractometer Test ohne Strahl

Surfaces 9L Installation ID

Medienanschlüsse ID

Montage der Infrastruktur Experimental Huches

